



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-4510 código de erro C3-5321

Subject: Samsung ML-4510 código de erro C3-5321

Enviado por: joaooliveyra

Enviado em: 20/05/2015 08:42:05

Senhores, tenho o seguinte problema no modelo Samsung ML-4510ND, ruído forte no Conjunto Motor (já substituído) justamente no acoplamento do motor com a Unidade de Imagem (Cilindro) (já substituído) ao solicitar uma impressão o eixo de acoplamento entre motor e cilindro fica batendo e provoca o erro C3-5321 (provavelmente porque não há movimentação do mesmo).

Em resumo, o problema real é o acoplamento entre conj motor e cilindro, sendo que já substituí Conj Motor, Logica, lateral interna de encaixe e fonte.

Por favor se alguém já pegou este tipo de defeito me avise . Grato