



Forum: LASER

Topic: Hp 1102w erro fusivel 50.0

Subject: Re: Hp 1102w erro fusivel 50.0

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 17/06/2015 21:07:53

olá amigo verifica uma placa cerâmica do fusor se está passando corrente, ela que esquenta o fusor
é aonde passa a graxa para a película