



Forum: LASER

Topic: erro 935.10 lexmark x264 dn

Subject: Re: erro 935.10 lexmark x264 dn

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 21/08/2015 20:49:16

Olá

"Motor incapaz de chegar a velocidade de operação"

Verifique se tem algo travado ou pesado.

Comece pelo cartucho de toner. Se tiver outro, teste.

Se não for o cartucho, retire a fusão e verifique se está ok.

E se não for nada disso, pode ser o motor ou a placa controladora.

Boa sorte!