



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG CLP-315 >>>

Subject: Re: SAMSUNG CLP-315 >>>

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 21/09/2015 17:31:10

Gabriel

Na página 6-1 do manual mostra a existência de duas embreagens que podem causar problemas, a ITB clutch e a ITB tension clutch, uma é a que movimenta a belt outra que estica ela.

Simionato