



Forum: LASER

Topic: Lexmark T 640

Subject: Lexmark T 640

Enviado por: INACIOLUIZ

Enviado em: 25/09/2015 10:14:23

Temos algumas impressoras lexmark T640 apresentando o mesmo problema: seguidamente tranca a folha de impressão antes da saída...já verifique os sensores de trás estão Ok. Alguém sabe dizer o que pode ser?