



Forum: LASER

Topic: Okidata C331 unidade fusora.

Subject: Re: Okidata C331 unidade fusora.

Enviado por: RMP

Enviado em: 08/10/2015 00:10:26

Pessoal, quem estiver com problema no fusor "Erro 980" nos equipamentos Oki modelos C330, C331, C530, C531 MC361 ou MC362, podem enviar o fusor para minha assistência que resolvo para vocês.

É um erro comum de acontecer na linha Oki, porém após o conserto do fusor, enviarei um informativo sobre dois cuidados básicos para evitar esse problema.

Sou de Fernandópolis / SP - CEP 15600-000

Meu contato é rafael.alvizi@hotmail.com

O valor do conserto é R\$350,00.

O frete de envio é por conta do cliente.

O frete de devolução é por minha conta.

Serviço garantido !

Obrigado a todos.

Att.

Rafael