



Forum: LASER

Topic: LEXMARK X203N ERRO 935.10

Subject: LEXMARK X203N ERRO 935.10

Enviado por: durvpr

Enviado em: 28/07/2016 13:09:19

BOA TARDE..ESTOU COM UMA LEXMARK X203N
ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL DESMONTEI ELA PRA LIMÁR E ESTA DANDO "ERRO
935.10 SERVICE MIRROR MOTOR INI...
ALGUEM SABERIA O QUE PODERÁ SER?
OBRIGADO