



Forum: LASER

Topic: T644 Lexmark

Subject: Re: T644 Lexmark

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 22/08/2016 09:23:55

Katsuchio

Toda vez que o cartucho de toner é remanufaturado tem que trocar o chip dele senão a máquina detecta que foi adicionado toner e apresenta esse código.

Se o cartucho está cheio e com chip novo então o encoder do cartucho não está girando, e por último pode ser o sensor do encoder na máquina.

Quanto ao duplex ele é uma peça grande que fica embaixo da máquina fora dela.

Simionato