



Forum: LASER

Topic: Lexmark X 204 N ERRO 936.06

Subject: Re: Lexmark X 204 N ERRO 936.06

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 11/10/2016 22:56:46

Verifique a movimentação das engrenagens. Deve ter algo pesado para girar.
Vc trocou o cartucho de toner para teste? Ele pode estar pesado, travado.

Se tiver tudo ok, vc vai ter que trocar o motor para teste.