



Forum: LASER

Topic: Kyocera FS 1020 MFP

Subject: Re: Kyocera FS 1020 MFP

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 12/02/2017 10:44:13

Olá! Problema de fusão. Deve ser C6000 Não deve estar aquecendo o fusor. Deve ter tido pico de tensão elétrica na sua região e desarmou o termostato. Examine o fusor quanto ao funcionamento. Talvez seja necessário dar um reset. Se não resolver post novamente para que possamos ver como é feito o reset neste equipamento. Bom almoço de domingo.