



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035

Subject: Re: Kyocera M2035

Enviado por: Passira

Enviado em: 25/03/2017 13:02:09

Citando:

Passira escreveu:

Citando:

SergioRECPE escreveu:

Boa noite,

Pois bem...o único que não atentei foi a atualização de firmware.

Geralmente quando percebo um desgaste troco o kit completo, ou seja, gaveta e puxadas.

Em relação ao fusor, fala especificamente rolo fusor ou algum componente da unidade completa da fusão??

Em relação a Firmware esta corrige algum problema pertinente as esse atolamentos?

O que percebo aqui, nos nossos casos, já houve maquinas que trocamos kit roletes de puxada e fusão completa e o problema persistiu.

Amigo, muito grato por sua atenção!

Então!

Cada caso é um caso, é preciso avaliar.

Se vc observar por exemplo o rolete de retardo, não todos mas alguns vem com o seu suporte alejado, deficiente, frenado o rolete no momento da impressão causando esses atrasos dos papéis.

No fusor o problema encontrado também em alguns, é no termistor, a resistência dele fica muito baixa, mantendo a lâmpada ligada por mais tempo.

O firmware mais recente corrigi problemas de atolamentos e alguns bugs.

Então, atualiza de cara antes de tudo!, boa sorte! 😊