



Forum: LASER

Topic: BROTHER MFC-8952DW (PAPEL PRESO ATRÁS)

Subject: Re: BROTHER MFC-8952DW (PAPEL PRESO ATRÁS)

Enviado por: valfrido

Enviado em: 13/05/2017 20:43:18

quase certeza que é a película do fusor,tire o fusor passe um papel estre os roletes e observe que ele provavelmente vai travar a pelicua, limpe e lubrifique.Vale apena fazer a manutenção,lembrado que este problema é tipico destes modelos que tem a película de metal.