



Forum: LASER

Topic: Samsung scx 3405w ondulando folha.

Subject: Re: Samsung scx 3405w ondulando folha.

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 11/06/2017 07:39:30

Affonso

Isso ocorre devido a velocidade dos roletes de saída do fusor estarem menor que o correto, enrole uma ou duas voltas de fita isolante neles e estará resolvido seu problema, também pode trocá-los por novos.

Simionato