



Forum: LASER

Topic: Okidata C331 unidade fusora.

Subject: Re: Okidata C331 unidade fusora.

Enviado por: mauriciotls

Enviado em: 02/07/2017 14:00:24

Olá...boa tarde!Estou com uma oki c331dn q apresenta o erro 310 tampa aberta. Não sei mais oque fazer,Citando:

RMP escreveu:

Pessoal, quem estiver com problema no fusor "Erro 980" nos equipamentos Oki modelos C330, C331, C530, C531 MC361 ou MC362, podem enviar o fusor para minha assistência que resolvo para vocês.