



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2040 com atolamento constante de papel

Subject: Re: Kyocera M2040 com atolamento constante de papel

Enviado por: ybr2003

Enviado em: 14/02/2018 09:49:12

amigo tivemos várias 2035 que quebraram o conjunto de saída... os roletes não giravam ou giravam lentamente, ocasionando o defeito... quebrava o conjunto de engrenagens que faz aciona os roletes girarem parar frente ou para tras...

para retirar o conjunto tem que retirar a placa controladora pois tem parafuso fixando o conjunto atras da placa...