



**Forum: LASER**

**Topic: Lexmark X204n ERRO: 936.02 Service Transport Motor**

**Subject: Re: Lexmark X204n ERRO: 936.02 Service Transport Motor**

Enviado por: franciscato

Enviado em: 28/04/2018 00:02:04

Boa noite, me deparei com este problema a algumas semanas e descobri que havia um parafuso travando o motor. Durante uma manutenção ele caiu na região do motor e não consegui resgatar. Depois acabou travando. Faça um teste e verifique se o motor que fica abaixo da fusora esta rodando livre, caso esteja travado gire no sentido contrario e o parafuso deve aparecer grudado no rotor. Espero que seja este o problema