



Forum: LASER

Topic: Impressora laserjet hp 1018

Subject: Re: Impressora laserjet hp 1018

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 13/06/2018 10:45:39

Bom dia, se os aterramentos laterais estão ok, procure verificar se o cilindro do toner esta em contato com o conjunto de engrenagens, e também vale a dica acima de verificar se o laser scan está sendo acionado corretamente.