



**Forum: LASER**

**Topic: LEXMARK E360DN ERRO: 201.02 ATOLAMENTO DE PAPEL NA SAIDA DA FUSORA.**

**Subject: LEXMARK E360DN ERRO: 201.02 ATOLAMENTO DE PAPEL NA SAIDA DA FUSORA.**

Enviado por: Amagela

Enviado em: 24/07/2018 18:19:55

Boa noite,

Será que alguém poderia me dar uma luz nesse equipamento?

Estou com uma lexmark E360dn com o seguinte problema

ERRO: 201.02 ATOLAMENTO DE PAPEL NA SAIDA DA FUSORA.

Pois então, equipamento foi feito limpeza e lubrificação da película, verificação dos roletes etc...

quando pede para imprimir ela inicia o trabalho, puxa a folha normalmente e quando a mesma começa a sair na fusora ela simplesmente para e reporta o erro.

Obs: a folha entra e começa a sair intacta sem rugas ou dobras que poderiam causar o problema.

Ja fiz de tudo desmontei e montei a fusora diversas vezes como fiz limpeza em toda a mecanica do equipamento.

película ok / pressor zero bala

alguem ja pegou problema parecido?