



Forum: LASER

Topic: lexmark x950de erro ao inicializar

Subject: lexmark x950de erro ao inicializar

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 14/08/2018 17:25:57

boa tarde pessoal estou com uma lexmark x950de que ao ligar apresenta esse erro, analisando o manual de service dela fala de (Upper engine PCBA fuse blown)

Fusível PCBA superior do motor queimado

qual seria essa pcba, analisando ela tem 3 placas, uma delas principal com hd, memoria, 1 de tamanho media que controla os tones e outra aonde de controle.

alguem sabe me dizer qual desta placas é o PCBA do motor superiores.