



Forum: LASER

Topic: brother dcp 8065 derretendo a engrenagem do fusor

Subject: Re: brother dcp 8065 derretendo a engrenagem do fusor

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 17/08/2018 17:57:23

Semaq

O defeito é o rolo de fusão tem que ser de boa qualidade tente Katun.
É O ROLO FUSOR com certeza.

Simionato