



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA BORTHER DCP 8157DN

Subject: Re: IMPRESSORA BORTHER DCP 8157DN

Enviado por: VagnerReil

Enviado em: 24/10/2018 16:42:37

Boa tarde, ERRO 36: Placa de conector do fusor, aquela que tem um Plug Vermelho e outro Branco, provavelmente deu solda fria ou trinca. infelizmente soldar esse componente é bem complexo, recomendo a troca.

Erro de cilindro: Fio corona da unidade de imagem sujo, faça uma limpeza geral na unidade de imagem.

abraço.