



Forum: LASER

Topic: Impressora samsung ProXpress SL M4070FR

Subject: Impressora samsung ProXpress SL M4070FR

Enviado por: NEVES

Enviado em: 22/11/2018 09:26:42

Bom dia

Estou mantendo uma impressora M4070FR após uma limpeza geral devido a quantidade de toner em seu interior, o equipamento esta apresentando a mensagem "obst no interior da maq" já verifiquei todos os sensores óticos e defeito permanece alguém pode me ajudar, obrigado.