



Forum: LASER

Topic: Kyocera M2040 - Folha enganchando

Subject: Re: Kyocera M2040 - Folha enganchando

Enviado por: krust

Enviado em: 26/12/2018 12:48:26

Aparentemente no video, ele mostra a película da unidade fusor, acontece muito esse problema de enroscar folha na Lexmark e360.

pode ser película gasta ou falta de lubrificação entre a resistência cerâmica e a película