



Forum: LASER

Topic: laser hp m125

Subject: Re: laser hp m125

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 20/05/2019 10:12:12

Bom dia, o papel para exatamente onde? Você trocou o fusor completo? É importante verificar onde o equipamento acusa atolamento para que possa facilitar o local do erro. Se o papel chega a sair do fusor, então os sensor na saída não estão reconhecendo, é necessário verificá-los, tanto no fusor como os contatos na placa fonte. Se o papel estiver atolando antes de passar pelo fusor, verifique o toner e os sensores próximos ao rolo de transferência.