



**Forum: LASER**

**Topic: Multifuncional hp m426dw atola papel ao sair do fusor-fusor substituído**

**Subject: Multifuncional hp m426dw atola papel ao sair do fusor-fusor substituído**

Enviado por: guenhas

Enviado em: 04/06/2019 11:56:53

Multifuncional hp m426dw atola papel ao sair do fusor-fusor substituído e problema continua. É impresso 2 tipos de papel. A4 branco normal e um formulário que o cliente utiliza, é franquia aí tem esse formulário pronto que adicionam dados no sistema e imprimem. O que atola mais é o formulário. Pensei em ser umidade, choveu muito os últimos dias. Trocamos a fusão e o problema continuou, mesmo com clima normal. Mudei a configuração do tipo de papel para timbrado, não resolveu.

O engraçado é que na minha presença ela não atola. Nos meus testes também não atolou nenhuma vez.