



Forum: LASER

Topic: LEXMARK MX622 - PROBLEMA 140.80A Service Transport Motor

Subject: Re: LEXMARK MX622 - PROBLEMA 140.80A Service Transport Motor

Enviado por: Alloc

Enviado em: 04/03/2020 18:42:47

Tem coisa travando ou rodando pesado. Testou outra unidade de imagem e outro cartucho de toner?