



Forum: LASER

Topic: Erro C6000 em Kyocera Ecosys M5521 cdn

Subject: Re: Erro C6000 em Kyocera Ecosys M5521 cdn

Enviado por: dfgnet

Enviado em: 24/11/2020 11:07:08

Encontrei uma abertura na borracha do cilindro, exibindo a parte metálica que há por baixo. Creio ser esse o problema. Procurei por vários lugares peças para esse modelo específico, mas não obtive sucesso. Espero poder contar com o auxílio dos colegas.