



Forum: LASER

Topic: HP m176 soltou peças da tampa traseira

Subject: Re: HP m176 soltou peças da tampa traseira

Enviado por: ASC

Enviado em: 15/06/2022 11:57:09

Olá GABRIELBAC! Desculpe a demora, esse código de erro de suprimento na maioria das vezes é problema relacionado ao chip do toner, o ideal seria substituir todos os tonners, no caso da mensagem de tampa aberta, verificar se a tampa traseira esta fechando corretamente, verificar também se o atuador da tampa traseira esta funcionando corretamente, se tiver tudo ok o próximo passo seria substituir o sensor da tampa traseira, no caso do fusor verificar os conectores para ver se estão bem encaixados .