



Forum: MATRICIAL

Topic: lx 810- aquecendo o motor do carro em excesso.

Subject: lx 810- aquecendo o motor do carro em excesso.

Enviado por: gservice

Enviado em: 13/06/2009 11:34:47

Amigos

tenho 03 placas logicas de epson lx 810, cujas as mesmas apresentam os problemas seguintes;

1.^a - imprime perfeitamente, porem esta fervendo o motor do carro. Medindo o drive SLA conforme manual técnico, os valores estão corretos (no multímetro) O motor testado em outra placa nao aquece.

2.^a defeito na porta paralela, imprime auto teste, mais não comunica com micro

3.^a imprimindo totalmente fora de alinhamento,
Primeira linha no canto esquerdo normal, a segunda ela inicia no meio da folha (quadragésima coluna), imprime uma linha encima da outra. troquei eeprom e nada.

Peço aos amigos, possiveis ajuda.