Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha

Subject: Re: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha

Enviado por: BuGer

Enviado em: 19/12/2009 00:59:28

Vlw pela dica. Troquei as bucas do carrinho e dei um trato no eixo, pra finalizar dei uma calibrada com o Ctest 4.8 ficou como nova.