Forum: MATRICIAL

Topic: LX300+ II Batendo Carro a Direita

Subject: Re: LX300+ II Batendo Carro a Direita

Enviado por: gservice

Enviado em: 09/07/2010 10:10:13

deixa ver se entendo, normal, ao ligar o caro de impressão vai atéo canto esquerdo (lado tracionador da fita), volta pro meio e da o bip pronta para operar ok?
No seu caso ela vai ate o canto esquerdo e ao voltar, em vez de parar no meio , ela passa reto e bate no canto direito de quem olha?
Se for isso, nao acredito ser o sensor do carro, pois se fosse ele daria problema logo no canto esquerdo.
pode ser ai, um problema no motor do carro, ou no drive da maquina,
caso resolva, poste aqui, para acompanharmos, obrigado e sorte ai.
gservice