Forum: LASER

Topic: ML1665 erro no sensor

Subject: Re: ML1665 erro no sensor

Enviado por: Visitante

Enviado em: 12/10/2010 08:14:47

Olá macdahmer! Certamente sua máquina está parada.

O problema está no fusor.

Embora seja um lançamento, mas vem com o velho e característico defeito das Samsung

E depois de reparar o fusor, terá que trocar o TRIAC da placa ou a placa toda.

Mas como sua máquina tem só dois meses de uso, ela está na garantia e vc não vai gastar nada.

abs