Forum: LASER

Topic: Panasonic KX-MB783 CHAMAR TECNICO3

Subject: Re: Panasonic KX-MB783 CHAMAR TECNICO3

Enviado por: toppan

Enviado em: 17/12/2010 00:08:58

Tá esquentando o fusor, se tiver verifique se o termistor está isolando, devido a queda de toner.