Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Subject: Re: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Enviado por: Guina2005

Enviado em: 18/02/2011 15:23:13

Bom em mais um dia empougante de pesquisa encontro-me com mais duvidas e preocupado... Descobri que a tal peça que esta esquentando é um transistor mais não sei ainda seu modelo na placa soh tem como referencia como "QM1"...
Apos ler muito descobri a respeito de diodos que a maioria deles soh conduzen em um sentido, e agora estou preocupado e com duvida... pois este Fusivel F3 "que eu achava ser até então" quando o testei com o multimitro ele soh dava sinal em um sentido no outro não e no sentido que ele dava sinal o ponteiro do multimitro subia la em cima e depois caia como se estivese perdendo força... por isso achei que o problema seria nele... mais agora que decobri que ele é um possivel Diodo soh manda sinal para um lado e esse é o comportamento de um Diodo, estou preocupado realmente fiz cagada? agora entendo o pq queimou o transistor... mais de certa forma não entendo "então porque a impressora voltou a reconhecer os cartuchos por um determinado tempo até o transistor queimar?" já que ele não era o fusivel que poderia estar queimado? e sim talvez um Diodo...