## Forum: LASER

### Topic: Atolamento de papel no final da impressão hp 1020

### Subject: Re: Atolamento de papel no final da impressão hp 1020

Enviado por: ASC

Enviado em: 26/07/2011 22:27:49

Ola amigo! Isso ta me parecendo problema na fusão, desmonte o fusor verifique as buchas do rolo pressor se não estão muito gastas, da uma olhada tambem no rolo pressor pode acontecer da borracha descolar do eixo causando esser tipo de atolamento, aproveita e troca a lubrificação da pelicula. Boa sorte! Obs; se vc não tiver conhecimento é melhor levar maquina a uma assistencia tecnica.