Forum: LASER

Topic: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Subject: Re: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Enviado por: CMKCMF

Enviado em: 07/01/2013 11:32:05

Ola amigos estou com o seguinte problema:

01 Brother DCP8085DN e 02 HL5350DN elas estão fazendo barulho (tipo estalos) nas engrenagens traseiras e após alguns testes pude constatar o seguinte, quando a impressora da o start para impressão as engrenagens fazem barulho, então durante este processo eu abaixei as 02 travas azuis (para imprimir em papel + grosso) automaticamente o barulho some.
Com as travas na posição normal (para cima) ela faz barulho e com as travas (para baixo) o barulho some.
Tenho muitas maquinas destas porem estas 03 que estão no mesmo cliente estão apresentando esse problema!
Oque pode ser feito para parar com este barulho?