Forum: LASER

Topic: brother dcp 8085

Subject: Re: brother dcp 8085

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/07/2013 17:51:44

Olá! Assista ao filme postado pelo suporte. Ali tem a explicação sobre fusão.

Pelo manual da Brother, o fusor da sua máquina tem um problema no thermistor central.

Se o problema ocorreu após retirada do fusor, pode ser que tenha trincado a solda do conector do pj do thermistor naquela plaquinha lateral ou mesmo a trilha

http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13118&forum=7