Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DESKJET F380

Subject: Re: DESKJET F380

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 19/02/2014 07:30:17

Se não achar nada quebrado (esticador da correia do motor lateral ou atuador) tente trocar o tracionador inteiro, é o mesmo de vários outros modelos, as vezes só muda o sensor de papel.

Mas fica ligado que a F380 das impressoras antigas é a que mais da erro em placa lógica.