Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP LASETJET 3050

Subject: HP LASETJET 3050

Enviado por: aletecinfo

Enviado em: 03/07/2014 09:33:00

Bom dia colegas estou com um laserjet 3050 que esta apresentando o seguinte defeito ao mandar imprimir a impressao finaliza porem com um faixa no centro e soltando o po parece que a unidade fusora nao esta aquecendo o suficiente,fiz alguns procedimentos,demontei a unidade fusora fiz a limpeza toquei a graxa apos isso ela chegou a imprimir algumas paginas mas logo em seguida voutou a apresentar o mesmo defeito.