Forum: LASER

Topic: sharp al 2040cs

Subject: Re: sharp al 2040cs

Enviado por: johnnyrox

Enviado em: 13/08/2014 13:44:01

Confira se não há nenhum sensor presso, isso o que você está relatando parece um sensor preso ou obstruido