Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Subject: Re: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Enviado por: Julianoqueiroz

Enviado em: 22/10/2014 11:42:09

Srs
também fiz o reparo da mola que atua o sem fim na parte direita da impressora e resolveu o problema