Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: hp d2460 liga e carro de impressao bate nas laterais

Subject: Re: hp d2460 liga e carro de impressao bate nas laterais

Enviado por: Yuri12

Enviado em: 31/07/2015 06:21:28

Aconteceu isso comigo, com uma f4180, ao trocar o carro de impressão, o carro ficou batendo de um lado para o outro, troquei fita enconder, pensei q era o sensor do carro, ai qdo tirei o cabo flat tava muchado, concertei os contatos. Pronto o erro sumiu.

Não sei se vai t ajudar nesse modelo, mas fixa a dica.