Forum: LASER

Topic: HP 1010 Atolando folhas na fusora

Subject: HP 1010 Atolando folhas na fusora

Enviado por: B_costa

Enviado em: 13/06/2016 16:47:18

Prezados, boa tarde.

Tenho em bancada uma impressora HP Laserjet 1010 que ja efetuei a troca da pelicula(devidamente lubrificada), pick-up roller e arm-pad, fiz toda uma limpeza nela. Coloquei pra rodar e ela imprime uma folha, as vezes 2, da terceira folha para a quarta ela puxa varias folhas e trava tanto na entrada, quanto na saida da fusora. O Separador de papel pode estar sendo o vilao nesse caso ?

Ja troquei o toner tb.
Com o separador antigo ela ja da ruim na segunda pagina.

Att,

Bruno Costa.