Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora Epson L355 não gira motor de rolo pressor...

Subject: Re: Impressora Epson L355 não gira motor de rolo pressor...

Enviado por: DIEGO_I-expert

Enviado em: 15/06/2016 08:25:51

Já fiz a limpeza da fita...

O que eu acho estranho é que primeiro ela deveria girar o motor do rolo pressor antes do motor do carro de impressão...
Já troquei a placa logica, troquei o motor do rolo, ja testei a placa em outra l355 que funcionou normalmente...

Alguem me ajude por favor