Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Subject: Re: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 28/06/2016 18:28:14

De cada 100 novas Kyoceras 8 tem apresentado alguns problemas de quebra do rolo fusor ou quebra da engrenagem principal, que já fizeram nova engrenagem com reforço e está resolvido. Quanto ao fusor foi passado pelo fabricante um procedimento para aliviar a pressão do fusor, que consiste em puxar duas travas que ficam na máquina abaixo dele. Se o teu equipamento tem apenas 48 dias de uso você deve acionar a garantia. Isto não é comum não.