Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035

Subject: Re: Kyocera M2035

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 27/03/2017 17:02:36

Citando:

OLIVE2012 escreveu:
Olá, tem vários pontos para verificação, que podem provocar este problema aí.

1) Saber se o equipamento foi inicializado usando o U252 EUR. Caso não tenha sido é preciso fazer.

3) Se já fez a liberação da pressão do fusor conforme orientação técnica da fábrica.

Se nada resolver atualizar o firmware, mas normalmente resolve.

O primeiro ponto, tem algo a ver com esse problema? ...mas acredito que seja em métrica mesmo.

O terceiro ponto, não entendi. Onde verificamos essa liberação da pressão do fusor?

Abraço!