Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças

Subject: Re: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças

Enviado por: valfrido

Enviado em: 26/04/2017 13:56:02

Citando:

valfrido escreveu:
faça o teste imprima uma folha e pare na metade antes dela entrar no fusor observe se a folha esta suja se tiver então esta ai o problema na gaveta onde vai o toner um das 3 partes esta causando isso.se o problema for ao sair do fusor então é a parte do fusor. tambem pode ser sujeira do laser passe um pano limpo na parte de cima limpando o vidro e também pode ser a peça que limpa o fio corona ele não esta no lugar certo prejudicando a passagem do lazer no cilindro. Esopero ter ajudado.