Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel

Subject: Re: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 18/06/2017 21:20:24

Boa Noite amigo,

Já o fiz, troquei o rolete (inclusive depois da sua demonstração em outro topico, identificamos alguns "aleijados" no nosso parque de máquinas) e posteriormente trocamos a gaveta completa, contudo sem sucesso.

O atolamento continua e sempre na mesma posição, confesso que tem sido nosso calo neste tipo de equipamento.

De 10 chamados que recebemos 8 é para esse tipo de problema.

Abraço!