Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel

Subject: Re: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel

Enviado por: victorthesnake

Enviado em: 06/07/2017 21:44:36

Trabalhei na Dimensão Distribuidora LTDA
Única representante autorizada pela Kyocera no Espírito Santo.

E posso te dizer que o que o Milton Freitas disse sobre a engrenagem interna que entra em contato com a engrenagem do fusor, quebra o eixo.
Observe o rolo fusor e as duas guias cinzas que ficam em baixo do fusor.
Tente com elas para fora ou para dentro.
Algo nesse modelo causa uma pressão no fusor, que ou ele quebra o rolo de Teflon ou ele quebra a engrenagem interna.
Tenta com outro fusor se possível