Forum: LASER

Topic: HP LASERJET COLORIDA M175A

Subject: HP LASERJET COLORIDA M175A

Enviado por: NERIO

Enviado em: 22/07/2017 10:01:34

Ao girar o carretel para a troca dos cartuchos, ele para fora da posição, impedindo assim sua troca.